

1. Сварка гомогенных волокон

Тип волокна	Режим сварки
G.654E (ZTT)	30. G654E ITU-T G654
G.654E (FiberHome)	
G.654E (YOFC)	
G.654E TXF (Corning)	
G.654C SMF-28 ULL (Corning)	33. G654.C
OVC G.654E	37. OVS G654E
OVC G.652D/G.657A1; OVC G.652D	36. OVS G652

* Для гибридного волокна G.652D/G.657A1 отличного от производителя OVC использовать режим сварки: # 35. Hybrid G657A1/G652

2. Сварка гетерогенных волокон

Тип волокна	Режим сварки
OVC - G.654E (ZTT, FiberHome, YOFC, TXF Corning)	31. G652-G654E
OVC - G.654C SMF-28 ULL (Corning)	34. G652-G654.C
OVC G.652D/G.657A1 - OVC G.654E	38. OVS G652-G654E